

ZÁPISNICA

z povodňovej ohliadky, vykonanej v rámci povodňovej situácie a vyhláseného III. stupňa povodňovej aktivity v obci Prečín, zapísaná dňa 3. augusta 2021 v Prečíne.

Prítomní: viď priložená prezenčná listina

Vyhlásenie III. stupňa povodňovej aktivity: 2. augusta 2021 o 9.15 hod.

V rámci terénnej ohliadky boli dohodnuté nasledovné opatrenia, ktoré je potrebné vykonať v koryte vodného toku Domanižanka v k. ú. Prečín pre zniženie rizika ohrozenia obyvateľov a majetku pri povodňovej situácii počas vyhláseného III. stupňa povodňovej aktivity v rámci koryta vodného toku Domanižanka v obci Prečín, lokalita Lúky:

- Lokalita č. 1: odstránenie nánosov z koryta VT Domanižanka v úseku od mosta na štátnej komunikácií II/517 po koniec úpravy koryta VT Domanižanka v smere hore tokom – zabezpečí správca VT – Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Piešťany, SPSV I., Nimnica bezodkladne, ihned ako bude mať dostupnú techniku,
- Lokalita č. 2: odstránenie oplotenia z pobrežného pozemku – Prečín, Lúky,
- Lokalita č. 3: odstránenie 2 stromov z koryta VT – vrba krehká (*Salix fragilis*), jedince vyznačené oranžovou farbou na koreňových nábehoch a v prsnej výške,
- Lokalita č. 4: odstránenie 2 stromov z koryta VT – druh jelša lepkavá (*Alnus glutinosa*), jedince vyznačené oranžovou farbou na koreňových nábehoch a v prsnej výške,
- Lokalita č. 5: odstránenie stromu z koryta VT – druh vrba krehká (*Salix fragilis*), vyznačené oranžovou farbou, šikmý rez tesne nad zemou,
- Lokalita č. 6: odstránenie stromu z koryta VT – druh vrba krehká (*Salix fragilis*), jedinec vyznačený oranžovou farbou na koreňovom nábehu a v prsnej výške,
- Lokalita č. 7: odstránenie stromu z koryta VT – druh javor poľný (*Acer campestre*), jedinec vyznačený oranžovou farbou na koreňovom nábehu a v prsnej výške,
- Lokalita č. 8: odstránenie stromu z koryta VT – druh vrba krehká (*Salix fragilis*), jedinec vyznačený oranžovou farbou na koreňovom nábehu a v prsnej výške, odstránenie zvyškov dreveného prístrešku, ponechanie jedincov lípy malolistej (*Tilia cordata*),
- Lokalita č. 9: odstránenie viackennej vrby krehkej (*Salix fragilis*), dvoch stromov – druh jelša lepkavá (*Alnus glutinosa*), slivky domácej (*Prunus domestica*), vytiahnutie zlomov kmeňov z koryta VT, jedince vyznačené oranžovou farbou na koreňových nábehoch a v prsnej výške,
- Lokalita 10: odstránenie stromu z koryta VT – druh jelša lepkavá (*Alnus glutinosa*), jedinec vyznačený oranžovou farbou na koreňovom nábehu a v prsnej výške,
- Lokalita č. 11: odstránenie 50% kmeňov v rámci viackenného jedinca druhu jelša lepkavá (*Alnus glutinosa*) rastúceho v koryte VT,
- Lokalita č. 12: odstránenie stromu z koryta VT – druh vrba krehká (*Salix fragilis*), jedinec vyznačený oranžovou farbou na koreňovom nábehu a v prsnej výške,
- Lokalita č. 13: odstránenie stromu z koryta VT – druh vrba krehká (*Salix fragilis*), jedinec vyznačený oranžovou farbou na koreňovom nábehu a v prsnej výške,
- Lokalita č. 14: odstránenie stromu z koryta VT – druh vrba krehká (*Salix fragilis*) a dvoch stromov – druh jelša lepkavá (*Alnus glutinosa*), jedince vyznačené oranžovou farbou na koreňových nábehoch a v prsnej výške.

Výruba realizovať vo vyššie uvedenom rozsahu v rámci pozemku VT KN – E parc. č. 457/120 v k. ú. Prečín po východnú hranicu pozemku KN – E parc. č. 460/56 v k. ú. Prečín. Vybraté dreviny sú buď padnuté priamo v koryte vodného toku, rastú v koryte vodného toku alebo sú naklonené do koryta vodného toku a predstavujú priamo prekážku vo vodnom toku alebo veľké riziko pri ďalšom zvýšení stavu vody v koryte vodného toku.

Pri výrube realizátor zabezpečí, aby sa nepoškodili okolité dreviny a koryto vodného toku, nedošlo k úniku znečistujúcich látok do vodného toku alebo okolitého prostredia a odstránenie drevnej hmoty po výrube z koryta vodného toku a pobrežných pozemkov.

Termín začiatku realizácie výrubov v koryte vodného toku a na pobrežných pozemkov vo vyššie uvedenom rozsahu označiť správcovi vodného toku – Slovenskému vodohospodárskemu podniku, š. p., OZ Piešťany, SPSV I., Nimnica a Správe CHKO Strážovské vrchy, Orlové 189, 017 01 Považská Bystrica najneskôr v deň realizácie zásahu.

Prečín, 3. augusta 2021

Zapísala: Ing. Ivana Labudíková 

ZÁPISNICA

z povodňovej ohliadky, vykonanej v rámci povodňovej situácie a vyhláseného III. stupňa povodňovej aktivity v obci Prečín, zapísaná dňa 4. augusta 2021 v Prečíne.

Prítomní: viď priložená prezenčná listina

Vyhlásenie III. stupňa povodňovej aktivity: 2. augusta 2021 o 9.15 hod.

V rámci terénnej ohliadky boli dohodnuté nasledovné opatrenia, ktoré je potrebné vykonať v koryte vodného toku Domanižanka v k. ú. Prečín pre zníženie rizika ohrozenia obyvateľov a majetku pri povodňovej situácii počas vyhláseného III. stupňa povodňovej aktivity v rámci koryta vodného toku Domanižanka v obci Prečín, lokalita Zapoliakovce a Skotňa a severozápadný okraj obce:

- Lokalita č. 1: odstránenie stromu z koryta VT v zregulovanej časti koryta pod MVE – druh vrba krehká (*Salix fragilis*), jedinec označený oranžovou farbou na koreňom nábehu a v prsnej výške,
- Lokalita č. 2: odstránenie 2 stromov z koryta VT v zregulovanej časti koryta pod MVE – vrba krehká (*Salix fragilis*) jelša lepkavá (*Alnus glutinosa*),
- Lokalita č. 3: odstránenie stromu z koryta VT – druh vrba krehká (*Salix fragilis*), jedinec označený oranžovou farbou na koreňom nábehu a v prsnej výške,
- Lokalita č. 4: odstránenie viackmennej vrby krehkej (*Salix fragilis*) z koryta VT, jedince označené oranžovou farbou na koreňových nábehoch a v prsnej výške,
- Lokalita č. 5: odstránenie viackmennej vrby krehkej (*Salix fragilis*) z koryta VT, jedinec v bezprostrednej blízkosti lokality č. 4, neoznačený farbou z dôvodu nedostupnosti,
- Lokalita č. 6: odstránenie stromu z koryta VT – druh vrba krehká (*Salix fragilis*), jedinec označený oranžovou farbou na koreňom nábehu a v prsnej výške,
- Lokalita č. 7: odstránenie stromu z koryta VT – druh jaseň štíhly (*Fraxinus excelsior*), vyschnutý, jedinec označený oranžovou farbou na koreňom nábehu a v prsnej výške,
- Lokalita č. 8: odstránenie dvojkmeňa z koryta VT – druh vrba krehká (*Salix fragilis*), jedinec označený oranžovou farbou na koreňom nábehu a v prsnej výške, zrezanie kmeňov vo výške na úrovni brehu,
- Lokalita č. 9: odstránenie stromu z koryta VT – druh vrba krehká (*Salix fragilis*), orez kmeňa vo výške cca 2,0 m – druh vrba krehká (*Salix fragilis*), jedinec označený oranžovou farbou na koreňových nábehoch a v prsnej výške,
- Lokalita 10: odstránenie stromu z koryta VT – druh jaseň štíhly (*Fraxinus excelsior*), bez značenia, celý padnutý v koryte VT,
- Lokalita č. 11: odstránenie stromu z koryta VT – druh jaseň štíhly (*Fraxinus excelsior*), jedinec označený oranžovou farbou na koreňom nábehu a v prsnej výške,

Výrubu realizovať vo vyššie uvedenom rozsahu približne v rámci pozemkov vodného toku KN – E parc. č.233/2 a 490/13 v k. ú. Prečín. Vybraté dreviny sú buď padnuté priamo v koryte vodného toku, rastú v koryte vodného toku alebo sú naklonené do koryta vodného toku a predstavujú priamo prekážku vo vodnom toku alebo veľké riziko pri ďalšom zvýšení stavu vody v koryte vodného toku.

Pri výrube realizátor zabezpečí, aby sa nepoškodili okolité dreviny a koryto vodného toku, nedošlo k úniku znečistujúcich látok do vodného toku alebo okolitého prostredia a tiež zabezpečí odstránenie drevnej hmoty po výrube z koryta vodného toku a pobrežných pozemkov.

Termín začiatku realizácie výrubov v koryte vodného toku a na pobrežných pozemkov vo vyššie uvedenom rozsahu oznámiť správcovi vodného toku – Slovenskému vodohospodárskemu podniku, š. p., OZ Piešťany, SPSV I., Nimnica a Správe CHKO Strážovské vrchy, Orlové 189, 017 01 Považská Bystrica najneskôr v deň realizácie zásahu.

Prečín, 4. augusta 2021

Zapísala: Ing. Ivana Labudíková

